

ごみステーションの新規設置、移動、改造などについて

ごみステーションの変更（移動や改造）、あるいは新規設置の計画がありましたら、後日のトラブルを避けるためにも、事前にみどり園までご相談ください。
改善をする事例・内容と、改善方法の例を紹介します。


改善を要する事例及び内容

| | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------|
| 上蓋や開戸のあるステーション | ごみの出し入れが難しく、急にしまつたりして、住民や収集員が負傷をする危険性がある。 | | 上蓋や開戸をごみネットやカーテン式のものに替える |
| 水路越しのステーション | ごみの出し入れが難しく、住民や収集員が水路や溝に落ち負傷をする危険性がある。 | | 比較的大きな溝蓋をかける |
| 交通安全上見通しの悪い場所にあるステーション | 見通しが悪いため、ごみの出し入れ中に交通事故にあう危険性がある。 | | 見通しの良い場所に変更する |


*構造上支障のある既存ステーションについても、自治会等を窓口に隨時改善をお願いしていく予定です。
よろしくご理解お願いします。

*また新設の場合は設置条件があります。必ずみどり園へご相談ください。

好ましいステーションの事例を写真等で紹介します。



屋根付きの場合は充分に高さが確保されていること。
中に入って自然に立てるくらいの高さが必要



ネットにすることで、ごみの出し入れがしやすくなる。

危険性が高いステーション

